


Gbs




Art. 1078




Per il fissaggio dei coperchi degli aeratori, pezzi 1, consigliamo l'utilizzo di nastro biadesivo.

Per il montaggio dei restanti aggiuntivi adoperare colla cianoacrilica.

Prima del montaggio verniciare in giallo i pezzi 2.



Testata A



Costruzioni Modellistiche S.r.l. LASER

fabbricato in Italia